

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _____ ОТ «___» _____ 20__ г.

Общие сведения

Заказчик	ООО «Карьер-Пример»
Исполнитель	ООО «Сервис-Пример»
Основание	Заявка № 214 от 22.09.2026

Объект ремонта

Наименование	Гидроцилиндр стрелы экскаватора Komatsu PC300-8
Заводской / инвентарный номер	ИНВ-017
Наработка	12 480 м/ч

Состояние перед дефектовкой

Корпус без внешних повреждений, следы масла на штоке и крышке.

Выявленные дефекты

№	Узел / группа	Описание дефекта	Критичность	Рекомендация
1	Гидравлика	Течь рабочей жидкости по штоку, следы масла на корпусе	Высокая	Замена уплотнений
2	Гидравлика	Продольные задиры хромового покрытия штока длиной до 60 мм	Средняя	Шлифовка и хромирование

Требуемые запчасти и материалы

№	Наименование	Артикул	Ед.	Кол-во
1	Ремкомплект уплотнений гидроцилиндра стрелы	707-99-67090	шт	1
2	Масло гидравлическое HLP 46	HLP-46	л	12

Заключение

Гидроцилиндр ремонтпригоден. Требуется замена уплотнений, шлифовка и хромирование штока. После ремонта провести испытание под нагрузкой.

Дефектовку провёл:

 / / Фамилия И. О.

Представитель заказчика:

_____ / _____ / _____
 должность подпись Фамилия И. О.