

АКТ ОСМОТРА ТЕХНИКИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

Общие сведения

Место осмотра	Карьер «Северный», участок 3
Заказчик	ООО «Карьер-Пример»
Исполнитель	ООО «Сервис-Пример»
Цель осмотра	Приёмка в ремонт

Техника

Наименование	Экскаватор гусеничный
Марка, модель	Komatsu PC300-8
Заводской номер (VIN, шасси)	KMTPC012A51065123
Инвентарный / госномер	ИНВ-017
Наработка, м/ч или пробег	12 480 м/ч

Результаты осмотра

№	Узел / группа	Состояние, замечание	Фото №
1	Гидроцилиндр стрелы	Течь по штоку, масло на корпусе и крышке	1–3
2	Ходовая часть	Износ в пределах нормы	4
3	Кабина и остекление	Без повреждений	5
4	Двигатель	Запуск штатный, посторонних шумов нет	

Заключение

Машина принята в ремонт. Требуется дефектовка гидроцилиндра стрелы. Остальные узлы замечаний не имеют.

Осмотр провёл:

_____/_____/_____
должность подпись Фамилия И. О.

Представитель заказчика:

_____/_____/_____
должность подпись Фамилия И. О.